

## Descripción del Producto:

Para aplicación en base de poliéster Lazzudur y base Ultra 7000, complementando el sistema de doble capa. Ofrece alto brillo, excelente resistencia a la intemperie y secado rápido.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.


## Composição:

Resina Poliuretánica, solventes aromáticos, estériles y aditivos.

## Catálisis y / o Dilución:



2 partes en volumen de Barniz Appearance Plus Performance Clearcoat  
1 parte en volumen de Endurecedor UH40  
10 a 20% en volumen del Thinner 454 o 455.  
La vida útil de la mezcla es de 3 horas (25°C).



Para temperaturas inferiores a 20°C, se recomienda el uso del Thinner 470 y Endurecedor UH20  
Para temperaturas acima de 30°C, se recomienda el uso del Thinner 490 y Endurecedor UH60


## Aplicación:



Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.  
Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,3 a 1,4 mm.  
Ajuste la presión de aire entre 45 a 50 lbs/plg<sup>2</sup>.

### Aplicar sobre:

Lazzudur Base Poliester, Ultrabase.



## Secado:



### Al aire a 25°C:

Polvo: 5 a 10 minutos  
Tacto: 4 a 5 Horas  
Final: 12 Horas

### En cabina a 60°C

Final: 30 minutos

## Preparación de Superficie:



Aplicar sobre base poliéster, antes de aplicar el barniz desengrasar con Desoleant Solution 400 y secar con un paño limpio. En caso de manchas (suciedad), se recomienda lijar la base con papel de lija de grano 1000 - 1200.

Se recomienda usar el paño anti polvo antes de aplicar el barniz.

## Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.